УТВЕРЖДАЮ

«01» февраля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 02

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение в сфере образования**
1.2. Адрес объекта **г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4** этажа, **1203,58** кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка **да , 1700 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1968 г**, последнего капитального ремонта **не было.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2022 г.**, *капитального* **не было.**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной Некоммерческой Организации высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а**
1.8. Основание для пользования объектом **аренда**
1.9. Форма собственности **негосударственная**
1.10. Территориальная принадлежность **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация **Автономная Некоммерческая Организация высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права».**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **согласно уставу**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.**
2.6 Плановая мощность: **посещаемость 730 чел., пропускная способность 1300 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. **Остановка Площадь Героев, транспорт №325,322,300,324,24,311,11,346,345,347,306,36,24а,9т.**
2. **Остановка улица Зегеля, транспорт №325,322,22,300,345,36.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **соцтакси**

3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 метров**
3.2.2 время движения (пешком): **7 минут**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **: да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, переход с проезжей части на пешеходную**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, снижение бордюрного камня**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ду**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ду**
4	с нарушениями зрения	**ду**
5	с нарушениями слуха	**ду**
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**
2	Вход (входы) в здание	**ду (к,с) дч-и (г,о)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ду (к,с) дч-и (г,о)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**дч-и (к,о,г) ду (с)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**дч-и (к,о,г) ду (с)**

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,О)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно- контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов) КР (Необходимо установить лифт/подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР (Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации)
8	**Все зоны и участки**	ТР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме) ТР (Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги) ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно- контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов) КР (Необходимо установить лифт/подъемник) ТР (Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ) ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом) Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации) Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

_____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 02 от «01» марта 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 02 от «01» марта 2022 г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
_____
_____
_____
«01» _____ 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02

Городской округ
город Липецк

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : **Учреждение в сфере образования**
1.2. Адрес объекта **398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 4 этажа, 1203,58 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка **(да); 1700 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1968 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 г., капитального не было.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной Некоммерческой Организации высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1. **Остановка Площадь Героев, транспорт №325,322,300,324,24,311,11,346,345,347,306,36,24а,9т.**

2. **Остановка улица Зегеля, транспорт №325,322,22,300,345,36.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **соцтакси**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров**
3.2.2 время движения (пешком) **7 минут**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, переход с проезжей части на пешеходную**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, снижение бордюрного камня**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ду**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ду**
4	с нарушениями зрения	**ду**
5	с нарушениями слуха	**ду**
6	с нарушениями умственного развития	**-**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**	**I**	1\1-1\10
2	Вход (входы) в здание	**ду (к,с) дч-и (г,о)**	**II**	2\1-2\16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**	**III**	3\1-3\60
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ду (к,с) дч-и (г,о)**	**IV**	4\1-4\41
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ду (к,с) дч-и (г,о)**	**V**	5\1-5\15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**дч-и (к,о,г) ду (с)**	**VI**	6\1-6\48
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**дч-и (к,о,г) ду (с)**	**VII**	7\1-7\11

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,О)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях

		движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов) КР (Необходимо установить лифт/подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР (Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации)
8.	**Все зоны и участки**	ТР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме) ТР (Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги) ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней

		доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно- контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов) КР (Необходимо установить лифт/подъемник) ТР (Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ) ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом) Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации) Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактические элементы информации)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамка исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации_____;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)_____;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6 другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	2 листа.
2. Входа (входов) в здание	2 листа.
3. Путей движения в здании	2 листа.
4. Зоны целевого назначения объекта	3 листа.
5. Санитарно-гигиенических помещений	2 листа.
6. Системы информации (и связи) на объекте	2 листа.

Результаты фотофиксации на объекте _____ 35 листов
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ 12 листов
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____
_____

Руководитель
рабочей группы Эксперт Харченко В.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по АХР Гнетерикая А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель Петрушкова Э.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

председатель Фанышин А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по АХР Гнетерикая А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название).
_____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1\1 - 1\2	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019, ГОСТ 51671-2020)	К,О,С, Г	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1\3 - 1\8	Выбоины и неровности на асфальтовом покрытии, не обеспечена система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения для МГН. (п. 5.1.11, 5.1.3 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019, ГОСТ 51671-2020)	К,О,С, Г	Требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	1\9 - 1\10	Требуется обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, не в полном объеме установлены дорожные знаки парковки для инвалидов. (п. 5.2.1, СП 59.13330.2020, ГОСТ 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019)	К,О,С, Г	Обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-3		Не соответствует п. 5.1.1, 5.1.11, 5.1.3, 5.2.1 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019, ГОСТ 51671-2020, ГОСТ 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	К,О,С, Г	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт асфальтового покрытия, на всех путях	ТР, Индивидуальное решение с ТСР

							движения для МГН обеспечить системой информационно й поддержки и навигации, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участка)	ду (к,с) дч-и (г,о)	1-3	1\1-1\10	Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации); ТР (Требуется ремонт асфальтового покрытия, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме.)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, на всех путях движения для МГН обеспечить системой информационной поддержки и навигации); ТР (Требуется ремонт асфальтового покрытия, обновить дорожную разметку парковочного места для инвалидов, установить дорожные знаки парковки для инвалидов в полном объеме.)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	2\1 - 2\8	Поручни не соответствуют требования для инвалидов и МГН, покрытие лестниц требует ремонта, нет тактильно- контрастных указателей (п. 6.1.2, 5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020, ГОСТ 51261-2017, ГОСТ Р 52875-2018)	О,С,Г	Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	2\9 - 2\10	Не выявлено	К,О,С, Г	Не нуждается	-
2.4	Дверь (входная)	есть	6	2\11 - 2\15	Высота дверных порогов превышает 0,014м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Требуется снизить дверные пороги.	ТР
2.5	Тамбур	есть	7	2\16	Не выявлено	К,О,С, Г	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		4-7		Не соответствует п.6.1.2, 5.1.13, 6.2.8, 6.2.4 СП 59.13330.2020, ГОСТ 51261-2017, ГОСТ Р 52875-2018	К,О,С, Г	Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ду (к,с) дч-и (г,о)	4-7	2\1-2\16	ТР Установка поручней в соответствии с требованиями инвалидов и МГН, ремонт покрытия лестниц, установка тактильно-контрастных указателей, требуется снизить дверные пороги.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Предусмотреть хорошее противоскользящее покрытие на входной лестнице, входной площадке и в тамбуре.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	3\1 - 3\13	Не закреплено противоскользящее покрытие, перепады высот более 0,014 м. (п.6.2.4, 6.2.7 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	3\14 - 3\24	Нет поручней вдоль одной стороны лестницы, нет тактильно-контрастных указателей перед лестницей, возможно скольжение при намокании. (п. 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, ГОСТ Р 52875-2018)	О,С,Г	Устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует лифт/подъемник (п. 6.2.13 СП 59.13330.2020)	К,О	Необходимо установить лифт/подъемник	КР
3.5	Дверь	есть	10	3\25 – 3\60	Конструкция дверей не соответствует требованиям для МГН, ширина дверных проемов менее 900 мм., высота дверных порогов более 0,014 мм., нет контрастных маркировок дверных проемов, не предусмотрены дверные ручки доступные для инвалидов (п. 6.2.4, 6.4.1, 6.4.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8 - 10	3\1 - 3\60	Не выявлено	К,О,С, Г	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.4.1, 6.4.3 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, ГОСТ Р 52875-2018	К,О,С, Г	Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН,	ТР, КР

							установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, необходимо установить лифт/подъемник, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации	ду (к,с) дч-и (г,о)	8-10	3\1-3\60	ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно- контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов.); КР (Необходимо установить лифт/подъемник)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Закрепить противоскользящее покрытие, устранить перепады высот, устройство поручней доступных для инвалидов и МГН, установка тактильно- контрастных указателей перед лестницей, предусмотреть шероховатую поверхность на ступенях лестниц, требуется замена дверных блоков и дверных ручек доступных для использования МГН, предусмотреть контрастную маркировку дверных проемов.); КР (Необходимо установить лифт/подъемник)

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	4\1 - 4\28	Расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН (п. 6.2.2, 8.1.7, 8.2.2 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	4\29 - 4\32	Не обеспечен доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, Расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН (п.8.2.3, 6.2.2, 8.1.7, 8.2.2 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	13	4\33 – 4\41	Низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой не соответствует высоте обслуживания для инвалидов на креслах-колясках, расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН (п. 8.1.7, 6.2.2, 8.2.2 СП 59.13330.2020)	К	Низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ	ТР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.8.2.3, 6.2.2, 8.1.7, 8.2.2 СП 59.13330.2020	к,о,с, г	Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ду (к,с) дч-и (г,о)	11-13	4\1-4\41	Индивидуальное решение с ТСР (привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ) ТР(Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МНГ) ТР(Обеспечить доступ инвалидов на креслах-колясках на сцену, низ окна гардероба, стойка выдачи книг в библиотеке и абонементе, прилавок в столовой уменьшить высоту не более 085м. от уровня пола для обслуживания инвалидов на креслах-колясках)

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	5\1 - 5\12	Не предусмотрено место для пересадки инвалида с кресло-коляске на унитаз, унитаз не соответствует требованиям инвалидов, санузел не оборудован тревожной кнопкой, раковина оснащена тюльпаном, что препятствует использованию инвалидов на кресло-колясках. (п.6.3.1, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	В раздевальных спорт зала не предусмотрена закрытая раздевалка с душем и унитазом (п.8.2.4 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	5\13 - 5\15	Нет мест для хранения кресел-колясок, индивидуальных шкафов для хранения костылей и протезов (п.8.5.11, 8.5.14 СП 59.13330.2020)	К,О	Организация доступной раздевальной комнаты	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.6.3.1, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.9, 8.2.4, 8.5.11, 8.5.14 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г	Устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом, организация доступной	КР, ТР

							раздевальной комнаты	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ду (к,с) дч-и (г,о)	14-15	5\1-5\15	ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство санузла оборудованием и приборами в соответствии с требованием инвалидов и МГН, организация доступной раздевальной комнаты), КР (предусмотреть в раздевальных спорт зала доступную для инвалидов закрытую раздевалку с душем и унитазом)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02 от «01» марта 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 398002, г.Липецк, ул. Зегеля, д.25а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6\1 - 6\28	Не в полном объеме представлены визуальные средства информации (п.6.5.1 - 6.5.12 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	16	6\29 - 6\43	Не в полном объеме представлены акустические средства информации (п. п.6.5.1 - 6.5.12 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	6\44 - 6\48	Не в полном объеме представлены тактильные средства информации (п. 6.5.1-6.5.12 СП 59.13330.2020 ГОСТ 52131-2019, ГОСТ Р 52875-2018)	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.5.1-6.5.12 СП 59.13330.2020 ГОСТ 52131-2019, ГОСТ Р 52875-2018	К,О,С, Г	Устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	дч-и (к,о,г) ду (с)	16	6\1-6\48	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«__» _____ 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение в сфере образования**
1.2. Адрес объекта **398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 1203,58 кв.м.
1.4. Год постройки здания **1968 г**.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 г., капитального не было.**
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной Некоммерческой Организации высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а**
1.8. Основание для пользования объектом: **аренда**
1.9. Форма собственности: **негосударственная**
1.10. Территориальная принадлежность: **федеральная**
1.11. Вышестоящая организация **Автономная Некоммерческая Организация высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **согласно уставу**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.**
2.6 Плановая мощность: **посещаемость 730 чел., пропускная способность 1300 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. **Остановка Площадь Героев, транспорт №325,322,300,324,24,311,11,346,345,347,306,36,24а,9т.**
2. **Остановка улица Зегеля, транспорт №325,322,22,300,345,36.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **соцтакси**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 метров**
3.2.2 время движения (пешком): **7 минут**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **: да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, переход с проезжей части на пешеходную**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, снижение бордюрного камня**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	**ду**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ду**
4	с нарушениями зрения	**ду**
5	с нарушениями слуха	**ду**
6	с нарушениями умственного развития	**-**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ТР**
2	Вход (входы) в здание	**ТР**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**КР**
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ТР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**КР**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с **ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с **ТСР**
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с **ТСР, ТР, КР**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)